

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО»  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №3 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО"**  
Ванинского муниципального района  
Хабаровского края  
(МБОУ СОШ №3 п.Ванино)  
Невского ул., д. 4, р.п.Ванино, 682860  
Тел./факс (42-137) 7-76-45  
ОКПО 14097440, ОГРН 1022700713188  
ИНН / КПП 2709009649 / 270901001

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Хабаровскому краю в Ванинском и  
Советско-Гаванском районах  
Г.В. Харченко

21.03.2016 01-20/82  
На Ваше предписание от 27.03.2015 года со сроком исполнения до 01.04.2016 г.

сообщаю: от \_\_\_\_\_

п/п	Предписано	Информация о выполнении
1	На территории хозяйственной зоны оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием, в соответствии с требованиями п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10	Площадка не оборудована в связи с отсутствием финансирования. Вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется 3 раза в неделю ООО «УК Домовенок-Ванино» на основании договора от 01.01.2016 г. № 8/М
2	Туалеты для мальчиков и девочек на всех этажах здания оборудовать кабинками с дверями в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	Туалеты для мальчиков и девочек на всех этажах кабинками с дверями не оборудованы в связи с отсутствием финансирования.
3	Кабинеты биологии, химии, физики, кабинеты начальной школы оборудовать раковинами для мытья рук в соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10	Кабинеты биологии, химии, физики, кабинеты начальной школы раковинами для мытья рук не оборудованы в связи с отсутствием финансирования. В лабораториях кабинетов биологии, химии, физики раковины есть.
4	Привести в соответствие с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки в кабинете № 402, краеведческом музее, рекреациях, потолок в большом спортивном зале; стены в рекреациях цокольного этажа, 3 этажа, малом спортивном зале, тренажерном зале, экологическом музее	Необходим капитальный ремонт крыши и цокольного этажа школы. Отсутствие финансирования.
5	Привести в соответствие с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в рекреациях цокольного этажа, тренажерном зале, малом спортивном зале, складе, мастерской; покрытие пола в раздевалке начальной школы,	Необходим капитальный ремонт цокольного этажа. Отсутствие финансирования.

	кабинетах № 202, 206, 208, 211, 212, 216, 305, 306, 311-316, 401, 410	
7	Станки в мастерской оборудовать предохранительными сетками или стеклами и местным освещением, в соответствии с требованиями п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	Отсутствие финансирования.
8	Конструкции окон в малом спортивном зале, кабинетах № 103-109, 208-217, 301-305, 310-314, 316, 401, 404-410, экологическом музее привести в соответствие с п. 6.6, 6.8, 6.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	Отсутствие финансирования.
9	В тренажерном зале, малом спортивном зале, учебных кабинетах № 105, 106, 207-212, 215, 216, 301, 304, 310-314, 406 предусмотреть люминесцентное освещение в соответствии с требованиями п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	Отсутствие финансирования.
15	Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального обучения» набор и площади помещений пищеблока	Отсутствие финансирования.
16	При обеденном зале установить дополнительное количество умывальников (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест) в соответствии с требованиями п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08	Отсутствие финансирования.
17	Обеспечить пищеблок исправным технологическим оборудованием в соответствии с требованиями п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 (отремонтировать либо заменить электрическую плиту)	Электрическая печь функционирует. Замена технологического оборудования необходима после капитального ремонта пищеблока
19	Привести покрытие пола и стен производственных помещений пищеблока в соответствие с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.п. 5.5, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	Отсутствие финансирования.


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №3

Копия предписания с просьбой о выделении финансирования была предоставлена мною начальнику управления образования администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края Голованову М.Л. (письмо от 30.06 2015 г. № 01-19/150), который неоднократно просил администрацию Ванинского муниципального района об увеличении бюджетных ассигнований (последнее письмо от 19.02.2016 г № 1-21/ 147). На сегодняшний день средства не выделены.

Приложение: 1. Копия письма от 30.06.2015 № 01-19/150

2. Копия письма от 19.02.2016 г. № 1-21/147

Директор МБОУ СОШ № 3:



Ю.В.Корольчук

1	На территории образовательной зоны оборудовать кладовку в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	Кладовка не оборудована в связи с отсутствием финансирования.
2	Классы биологии, химии, физики, кабинеты начальной школы оборудовать шкафами для мытья рук в соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10	Классы биологии, химии, физики, кабинеты начальной школы оборудованы для мытья рук не оборудованы в связи с отсутствием финансирования. В лабораториях кабинетов биологии, химии, физики шкафчики есть.
4	Привести в соответствие с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки в кабинете № 402, рекреационном музее, рекреации, потолки в большом спортивном зале, стенах в рекреации, дошкольного этажа, 3 этажа, малом спортивном зале, тренажерном зале, экологическом музее	Необходим капитальный ремонт крыши и дошкольного этажа школы. Отсутствие финансирования.
5	Привести в соответствие с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в рекреациях дошкольного этажа, тренажерном зале, малом спортивном зале, складе, мастерской, приютить полы в рекреации начальной школы.	Необходим капитальный ремонт дошкольного этажа. Отсутствие финансирования.